

EAU VERTE EMBROUILLÉE

Une eau de spa embrouillée et verte, est fort probablement le résultat d'un manque d'alcalinité ou de désinfectant. Analyser l'eau et vérifier l'alcalinité ainsi que le niveau de désinfectant. L'alcalinité devrait se situer entre 80 et 100 ppm. Si l'alcalinité est faible, augmenter avec **Atlantis ALKA PLUS**. Si le niveau de désinfectant est faible, effectuer un traitement choc avec **Atlantis BROM B** ensuite remonter et maintenir un niveau de désinfectant adéquat avec **Atlantis BROM TAB** en ajustant le flotteur en conséquence.

ODEURS

Cela peut se produire en conjonction avec de l'eau embrouillée tous les deux à cause d'une charge organique excessive. Utiliser notre activant **Atlantis BROM B** pour choquer l'eau et maintenir un niveau de désinfectant adéquat avec **Atlantis BROM TAB** en ajustant le flotteur en conséquence.

EAU BRUNE

Quand l'eau du spa devient brune, on peut soupçonner un haut niveau de fer ou du manganèse. Ces métaux proviennent probablement de l'eau de source. L'usage régulier du séquestrant **Atlantis SECURE** peut prévenir les taches et les changements de couleur de l'eau du spa.

EAU VERTE ET CLAIR

Quand l'eau du spa devient verte, on peut soupçonner un haut niveau de cuivre. Ce métal provient probablement de produits à base de cuivre. L'usage régulier du séquestrant **Atlantis SECURE** préviendra les taches et les changements de couleur de l'eau du spa.

EAU NUAGEUSE OU EMBROUILLÉE

La première vérification à faire quand l'eau du spa est brouillée est de vérifier si les filtres sont vraiment propres. Utiliser notre nettoyeur à cartouche **Atlantis FILTER-CLENZ** si la cartouche est sale. Afin de réduire la fréquence des nettoyages de la cartouche, utiliser notre clarifiant 4 dans 1 **Atlantis BRIGHT**. Notre clarifiant aidera à enlever les petites particules qui embrouillent l'eau et réduira la formation de gras. Par contre, l'usage du clarifiant ne remplace pas la nécessité périodique du nettoyage de la cartouche, mais il aidera à garder le filtre à cartouche propre plus longtemps. Si le filtre ne nécessite pas de nettoyage et que l'eau est brouillée, vous devriez vérifier le pH ainsi que l'alcalinité totale et les ajuster si nécessaire. Le pH pour les spa devrait se situer entre 7.4 et 7.6, pour augmenter, utilisez **Atlantis pH+** et pour diminuer, utilisez **Atlantis pH-**. L'alcalinité devrait être entre 80 et 100 ppm, pour augmenter, ajouter **Atlantis ALKA PLUS** à l'eau du spa. Les contaminants organiques excessifs peuvent aussi embrouiller l'eau. Il faut s'assurer de maintenir un niveau de désinfectant adéquat. Un traitement choc sans chlore **Atlantis BROM B** devrait être fait pour éliminer les contaminants et maintenir un niveau de désinfectant adéquat avec **Atlantis BROM TAB** en ajustant le flotteur en conséquence. L'usage de notre clarifiant **Atlantis BRIGHT 4 en 1** réduira la formation grasseuse d'écume. Une dureté calcique élevée peut embrouiller l'eau. Un produit qui suspend et inactive les minéraux **Atlantis SECURE** aidera à empêcher l'eau de s'embrouiller et protégera grandement l'équipement du spa. Le (T.D.S.) total solide dissout peut contribuer à l'embrouillement de l'eau. Pour corriger, l'eau du spa devrait être changé ou dilué durant la saison hivernale.

DÉPÔTS DE CALCAIRE BLANC

Voici un autre problème qui peut être traité et prévenu avec un séquestrant **Atlantis SECURE**.

IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX

Cette situation est faussement expliquée comme étant le résultat de trop de désinfectant, quand en fait c'est l'opposé. La formation excessive de contaminants organiques, est le manque de désinfectant tel que le brome **Atlantis BROM TAB**. Donc, la solution est un traitement choc ou encore de s'assurer qu'il y est assez de désinfectant. Une autre raison possible d'irritation des yeux ou de la peau est soit un pH trop élevé ou trop faible. Vérifier les niveaux de pH et d'alcalinité totale et procéder à l'ajustement au besoin. Si un des niveaux est bas et l'autre haut ajuster le paramètre faible en premier.

MOUSSE

Il peut y avoir deux raisons pour que l'eau d'un spa devienne mousseuse. La cause principale est une grande quantité de baigneurs. Lorsque beaucoup de gens utilisent un spa, ils ajoutent des contaminants comme des cosmétiques, des gras corporels et d'autres polluants à un taux qui est plus élevé que la capacité de traitement des produits chimiques à les brûler. Quand la mousse s'accumule, un traitement choc sans chlore **Atlantis BROME B** devrait aider. Une eau qui devient mousseuse peu indiquer que le (T.D.S.) total solide dissout est élevé et que le temps est venu de changer l'eau.

ÉCUME À LA LIGNE D'EAU

L'usage de notre clarifiant 4 en1 **Atlantis BRIGHT** va aider à réduire sa formation qui est causé par des corps gras et contaminants introduits dans le spa.

FICHE D'ENTRETIEN DU SPA

TRAITEMENT INITIAL

- Ajouter _____ g de **Atlantis ALCA PLUS**
- Ajouter _____ g de **Atlantis CAL PLUS**
- Ajouter _____ ml de **Atlantis SECURE**
- Ajouter _____ ml de **Atlantis BRIGHT**
- Ajouter _____ g de **Atlantis pH+**
- Ajouter _____ g de **Atlantis pH-**
- Ajouter _____ g de **Atlantis BROM B**
- Remplir le flotteur de **Atlantis BROM TAB** et ajuster

TRAITEMENT QUOTIDIEN

- Faire un test de brome et de pH avec une bande d'analyse **AQUACHEK** le brome entre 1.5 et 3 et le pH entre 7.2 et 7.4
- Ajuster le flotteur de brome en conséquence du résultat.
- Ajuster le pH avec **Atlantis pH+** pour augmenter ou **Atlantis pH-** pour diminuer.

TRAITEMENT HEBDOMADAIRE

- Rincer les filtres à cartouche avec un jet d'eau
- Ajouter _____ ml de **Atlantis SECURE**
- Ajouter _____ ml de **Atlantis BRIGHT**

LORS DE L'UTILISATION

- Ajouter **Atlantis FOAM GONE** pour contrôler temporairement la formation de mousse.
- Ajouter une cuillère à soupe de **Atlantis BROME B** par baigneur par baignade à la sortie et faites fonctionner les jets.

ENTRETIEN TRIMESTRIEL

- Nettoyer la tuyauterie avec **Atlantis SYSTEM FLUSH**
- Purger l'eau du spa et remplir avec de la nouvelle eau.
- Nettoyer les filtres à cartouche pendant 24h avec **Atlantis FILTER CLENZ**, rincer et laissé sécher.

Aqua Services Laurentides offres les services d'entretien hebdomadaire et entretien trimestriel. Renseignez-vous auprès de nos techniciens ou contactez-nous pour plus d'informations.

NOS PRODUITS « ATLANTIS »

Atlantis LITHIUM Chlore granulé, non stabilisé d'hypochlorite de lithium avec teneur en chlore libre de 35%. Se dissout rapidement et facilement.

Atlantis BROMO TAB Tablette de brome 20g

Atlantis SYSTEME BROME A Une solution liquide qui crée une base de brome, pour un assainissement efficace lorsque utilisé avec BROM B ACTION

Atlantis SYSTEME BROME B Une poudre oxydante sans chlore pour usage dans l'eau de spa à niveau de pH stable dissolution totale en eau chaude.

Atlantis FOAM GONE Élimine temporairement la formation de mousse dans l'eau du spa ou de la cuve.

Atlantis BRIGHT Clarificateur d'eau. S'agglutine et enlève les métaux lourds; nettoie l'huile et l'écume à la ligne de flottaison et améliore l'efficacité du filtre. Sain pour l'environnement.

Atlantis SECURE Empêche la formation de tartre et de taches.

Atlantis pH+ Granules à dissolution rapide qui augmente le pH de l'eau.

Atlantis pH- Granule à dissolution rapide qui diminue le pH de l'eau.

Atlantis ALKA PLUS Poudre à dissolution rapide qui augmente l'alcalinité totale de l'eau.

Atlantis CAL PLUS Granule à dissolution rapide qui augmente la dureté calcique de l'eau.

Atlantis FILTER-CLENZ Nettoyeur liquide pour filtres à cartouche de spa. Dissout la graisse, les huiles corporelles, les dépôts de tartre calcaire, etc.

Atlantis SYSTEM FLUSH dégraissant et nettoyant de tuyaux spas et bain tourbillons

AQUACHEK Bande d'analyse; chlore, pH, alcalinité



GUIDE D'UTILISATION POUR ENTRETIEN DE SPA AU LITHIUM

1137, chemin du Lac-Renaud
Prévost, Qc J0R 1T0
T : 450-512-1139
F : 450-224-1136

info@ASLspa.com

www.ASLspa.com

